

## Letter to Distributors

**Inspection Notice - 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Harnesses****IMMEDIATE ACTION REQUIRED**April 16<sup>th</sup>, 2019

Dear 3M Fall Protection Distributor:

3M Fall Protection has learned of the possibility of a manufacturing defect in a dorsal d-ring utilized in ExoFit NEX™ harnesses manufactured between January 2016 and December 2018. Although there have been no reported incidents involving this condition, a dorsal d-ring with this defect will not support the load in a fall arrest event which could result in serious injury or death. Harnesses manufactured only within this date range require immediate inspection for lot number O9P1 stamped into a dorsal d-ring. We believe that only one harness was manufactured with a defective D-ring, but we urge inspection of all potentially affected harnesses out of an abundance of caution in the interests of worker safety.

To address the situation, 3M Fall Protection is launching a global Inspection Notice. As set out in the attached Notice, all ExoFit NEX™ harnesses manufactured between January 2016 and December 2018 require inspection prior to use.

Upon receipt of this Notice, please contact our Customer Service department at (833) 638-2697 or email at [3musfpserviceaction@mmm.com](mailto:3musfpserviceaction@mmm.com) to obtain a listing of harnesses sold to you with the affected lot numbers. If you have affected product in stock, please return the harnesses to 3M Fall Protection immediately for replacement.

Please immediately forward this Inspection Notice to any of your customers who have purchased affected product from you and provide any assistance requested by your customers to complete the process. Alternatively, if you provide us with a list of customers who have purchased affected harnesses from you, 3M Fall Protection will communicate directly with your customers to facilitate the inspection procedure.

Thank you in advance for your support and cooperation in reaching your customers with this information.

Please email any questions to: [3MUSFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MUSFPServiceAction@mmm.com)

Frank Courtemanche, Global Quality Manager

## Carta a los distribuidores

### **Aviso de inspección - Arnese DBI-SALA® ExoFit NEX™ de 3M™**

### **SE REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA**



16 de abril de 2019

Estimado distribuidor de la línea de Protección contra Caídas de 3M:

El Negocio de Protección Contra Caídas de 3M se ha enterado de la posibilidad de un defecto de fabricación en un extensor de anillo D dorsal utilizado en los arneses ExoFit NEX™ fabricados entre enero de 2016 y diciembre de 2018. Aunque no se han informado incidentes que impliquen esta condición, un anillo D dorsal con este defecto no soportará la carga en un evento de detención de caídas, lo que podría resultar en lesiones graves o la muerte. Los arneses fabricados únicamente dentro de este rango de fechas requieren una inspección inmediata para el número de lote 09P1 estampado en un anillo D dorsal. Creemos que un solo arnés se fabricó con un anillo D defectuoso, pero instamos a la inspección de todos los arneses posiblemente afectados a partir de una abundancia de precaución en aras de la seguridad del trabajador.

Para abordar la situación, la línea de productos de Protección contra Caídas de 3M está lanzando un Aviso de inspección global. Conforme se establece en el Aviso adjunto, todos los arneses ExoFit NEX™ fabricados entre enero de 2016 y diciembre de 2018 requieren una inspección antes del uso.

Al recibir este Aviso, comuníquese con nuestro departamento de Servicio al Cliente llamando al (833) 638-2697 o enviando un correo electrónico a [3musfbserviceaction@mmm.com](mailto:3musfbserviceaction@mmm.com) para obtener un listado de arneses vendidos a usted con los números de lote afectados. Si tiene productos afectados en existencias, devuelva los arneses a la línea de productos de Protección contra Caídas de 3M inmediatamente para su reemplazo.

Envíe inmediatamente este Aviso de inspección a cualquiera de sus clientes que hayan comprado su producto afectado y proporcione cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso. Alternativamente, si nos proporciona una lista de clientes que le han comprado los arneses afectados a usted, la línea de productos de Protección contra Caídas de 3M se comunicará directamente con sus clientes para facilitar el procedimiento de inspección.

Le agradecemos de antemano su apoyo y su cooperación para hacer llegar a sus clientes esta información.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: [3MUSFPSERVICEACTION@MMM.COM](mailto:3MUSFPSERVICEACTION@MMM.COM)

Frank Courtemanche, Gerente de Calidad Global